





Skruva fast stegyterna till sidostyckena. Använd mittenhålen på stegytan (c/c 360 mm mellan sidostyckena). Stegskarv monteras omlott. Använd bult M10x20 och flänsmutter M10.



Skruva tvärstag till infästningsprofil med bult M10x30 vagnsbult och flänsmutter M10. Infästningsprofilen skruvas till takplåten med 5 st 6,3x19 mm självgående skruv. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt. Om plåten är 0,7 mm eller tjockare kan självborrande skruv 5,5x22 användas. Minst 2 tvärstag monteras till varje steg.



Skruva stegen till det monterade tvärstaget. Varje sammanhängande steg fästes till taket upp- till och nertill.